



Servisní bulletin vrtulí Kašpar

Hlavní inspektor techniky si dovoluje uveřejnit zasláný servisní bulletin firmy Kašpar a synové – strojírna Kalmar, s. r. o.

Jedná se o opakovanou poruchu vrtulového dřívku ze stejné výrobní série v oblasti jeho uchycení do vrtulového unašeče. Porucha vykazuje charakteristiku vznikající při cyklickém namáhání.

Po dohodě s výrobcem je nařízena bezúplatná výměna bulletinem uvedených vrtulí. Vracená série bude podrobena metalurgické analýze na renomovaném pracovišti.

Případná technická opatření snižující pravděpodobnost opakování poruchy vrtulí Kašpar, budou-li stanoveny, zveřejníme po uvedené analýze.

Ing. Petr Tax

Hlavní inspektor techniky UL letadel

KAŠPAR A SYNOVÉ - strojírna Kalmar, s. r. o.

Servisní bulletin 01/2021 CZ

Tento servisní bulletin je vydán na základě zjištění poškození ocelových dřívků listu v provozu. Poškození – prasknutí bylo zjištěno ve dvou případech, a to u jedné výrobní série listů. Z tohoto důvodu je nutné provést okamžité odstavení vrtule a provést prohlídku u níže uvedených konkrétních vrtulí. Bude u nich provedena záruční výměna listů + servis s vynulováním náletu.

Týká se vrtulí typu KA-4, a to konkrétně těchto výrobních čísel:

Typ: KA-4/3-PA vč.: L32/11/13

Typ: KA-4/2-PA vč.: L63/14/13

Typ: KA-4/2-PA vč.: L68/14/13

Typ: KA-4/3-PA vč.: L77/14/12

Typ: KA-4/3-PA vč.: L78/14/12

Typ: KA-4/3-PA vč.: L79/14/12

Typ: KA-4/3-PA vč.: L81/14/13

Typ: KA-4/3-PA vč.: L83/14/13

Typ: KA-4/3-PA vč.: L90/17/12

Typ: KA-4/3-PA vč.: L95/17/12

Typ: KA-4/3-PA vč.: L104/17/13

Typ: KA-4/3-PA vč.: L105/17/12

Typ: KA-4/3-LT vč.: L107/17/14

Zákazníci budou informováni přímo, adresně a bude domluven konkrétní postup.

Platnost bulletinu je hned po obdržení.

V Praze, dne 5. 1. 2021

Za výrobce odpovídá: Jiří Kašpar

e-mail: kalmar@kasparaero.cz